

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名： 新山小 学校

建管…市建設管理課、産建…市産業建設課
生環…市生活環境課、市サ…市民サービス課

番号／視点	通学路の危険箇所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
I-1 生 交 災 ○	・川口後野 川口交差点から西約30m 元平成国際学院付近の丁字路	・車の交通量が多く、道路の横断が危険である。	・横断歩道の新設 ・注意喚起の看板設置	【警察・建管】管理部署を確認し、歩行者横断指導線の標示について検討する。 【生環】注意看板の設置の必要性を確認し、必要に応じて対応する。 【学校】安全指導を継続する。 対策済
I-2 生 交 災 ○	・川口 由利高校前変則交差点（五叉路）	・車の交通量が多く、道路の横断が危険である。	・横断歩道の白線引き直し ・注意喚起の看板設置	【警察】横断歩道を再標示する。 【生環】注意看板の設置の必要性を確認し、必要に応じて対応する。 【学校】安全指導を継続する。 対策済
I-3 生 交 災 ○ ○	・石脇字上長老沼今町内竹林	・竹林が道路に出てきていて、通行にも影響がある。	・竹林の伐採 ・斜面の整備	【教委】財産区のため、担当部署（管財課）に竹林の伐採や斜面の整備について依頼する。 対策済
I-4 生 交 災 ○	・畠谷 畠谷公民館付近	・ガードパイプの破損により、下の堰などに落ちてしまう危険がある。	・ガードパイプの修理 ・注意喚起の看板設置	【建管】管理部署を確認し、破損しているガードパイプの撤去及び再設置の必要性について検討する。 対策済
I-5 生 交 災 ○	・石脇 下長老沼自歩道（旧新山閣下）と市道の交差部分	・道路が狭く、下からの車は見通しも悪く、危険である。	・カーブミラーの調節（新設・移設） ・横断部分の白線引き直し	【建管】横断部分の塗装を再標示する。 【生環】カーブミラーの調整を検討する。 対策済
I-6 生 交 災 ○ ○	・石脇 竜巻中央（赤はげ）ほほえみ花壇からわたなべ看板にかけての歩道	・街路樹伐採後のブロックが変形し、歩道上に残されている。積雪時は見えなくなり、歩行に危険がある。	・街路樹の根の処理 ・ブロック等の再整備 ・昨年度の「通学路点検実施後アンケート」で「どちらとも言えない」との回答が多かった。	【建管】街路樹の処理や該当箇所の再整備について検討する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名： 鶴舞小 学校 ①

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
2-1 生 交 災 ○	・小林無線工場から中堤にかけての坂道を下ったあたりの鶴舞球場側との合流地点	・一方通行の道路を鶴舞球場側から勢いよく車が通ってくるため歩行者が横断する際に危険である。	・注意喚起を促す看板等を設定してほしい。	【警察】「止まれ」の標示を検討する。 【生環】看板の設置の効果も含めて検討する。
2-2 生 交 災 ○	・本荘公園と御手作堤の間の歩道	・街灯が少なく、暗い。 ・三角池の柵が低く危険である。	・街灯の数を増やしてほしい。 ・池の周りの柵を高くしてほしい。	【県】【建管】現在工事中のため街灯を一時的に撤去しているが、事業の進捗に合わせて再設置を予定している。 【県】柵の設置については今後関係者と協議していく。
2-3 生 交 災 ○	・セブンイレブン大鋤町近くの十字路 (セブンイレブン側から佐藤病院に向かう途中にある交差点)	・塀があるため、路地からの車を確認しにくく危険である。 (セブンイレブン側の歩道)	・注意喚起を促す看板やカーブミラーなどの設置をお願いしたい。	【警察】「止まれ」の再標示を検討する。 【生環】看板は他の看板の設置状況を見て検討する。
2-4 生 交 災 ○	・鶴舞温泉と J A の近くの交差点 (五叉路)	・塀があるため、路地からの車を確認しにくく危険である。 (セブンイレブン側の歩道)	・注意喚起を促す看板やカーブミラーなどの設置をお願いしたい。	【警察】交通安全協会に黄色の足型の表示を相談する。 【生環】「飛び出し注意」等の看板の設置を検討する。 【学校】安全指導を継続する。
2-5 生 交 災 ○	・御門町の交差点 (国道105号と中央線の交差点・本荘公園・御手作堤付近)	・車線も広く交通量が多いため、横断する際に心配である。	・歩行者が安心して安全に横断歩道を渡ることができるようにしてほしい。	【学校】歩車分離式信号だが右折車の危険もあり、新年度に向けて安全指導を実施する。
2-6 生 交 災 ○	・砂子下交差点 (国道107号と県道165号の交差点)	・冬に交差点角に除雪された雪が堆積し道幅が狭くなる。見通しが悪く横断する児童にとって危険である。	・昨年度同様定期的に交差点角の除雪をお願いしたい。また同交差点歩道横の除草をしていただいたおかげで、車両から信号待ちをする児童が目視しやすくなつた。状況にまた刈り取りをお願いしたい。	【県】見通しに注意して除雪を実施する。 【生環】除草は状況を見て土地所有者に依頼する。

対策済

対策済

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 鶴舞小 学校 ②

番号／視点	通学路の危険箇所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
2-7 生 交 災 ○	・田町交差点（小園旅館角）の横断歩道	・信号がなく、横断歩道が運転者からも見えづらく、児童の通行が危険である。	・横断歩道の白線が消えかかっているところの塗り直しや運転者への注意喚起を促す看板の設置をお願いしたい。	【警察】横断歩道の再標示を検討する。 【生環】注意を促す看板の設置を検討する。 対策済
2-8 生 交 災 ○	・古雪町のアクアパル前から羽後交通に向かう道路	・歩道がないところもあり、積雪があるとさらに危険である。	・歩道の確保と安全確保のための除雪をお願いしたい。	【建管】積雪状況を見て除排雪を実施する。 【学校】安全指導を継続する。
2-9 生 交 災 ○	・栄町セブンイレブン井戸尻店前	・横断歩道がなく、一時停止をしない車も多く危険である。	・横断歩道の設置と一時停止を促す看板の設置などをお願いしたい。	【警察】横断歩道の設置、または指導線の標示を検討する。「止まれ」の再標示を検討する。 【生環】警察による標示までの応急対応として看板の設置を検討する。 対策済
2-10 生 交 災 ○	・大泉寺山町内のめん丸から大泉寺町内につながる道路	・道路沿いに立っている枯れている木に危険を感じる。強風により枝が落下している。	・枯れている木の剪定をお願いしたい。	【学校】枯れ木の状況に応じて市教委と連絡を取って対応を検討する。
2-11 生 交 災 ○	・シャトレーゼや業務スーパー	・下校時シャトレーゼや業務スーパーから出てくる車が一時停止せず、出てくる車を見かけることが多い。	・店側にも大きい看板などで注意喚起を促す対策をお願いしたい。	【学校】安全指導を継続する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 尾崎小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
3-1 生 交 災 ○	・国道105号バイパスDCMホーマック～国道107号との十字路の道路	・ガードレールがなく注意が必要である。	・新小学校の通学路候補となつており、交通量が多いため保護者からも指摘があった。 ・ガードレールが設置されていない部分でも安全に配慮した設備等を設置してほしい。	【県】防護柵の設置の必要性等について検討する。 【学校】安全指導を継続する。
3-2 生 交 災 ○	・赤沼踏切の周辺	・踏切の幅が狭く、車が通る際に児童が接触する可能性がある。 ・踏切を抜け東側へ行った際のS字カーブが見通しが悪い。	・踏切内に歩道の設置をお願いしたい。 ・注意喚起の看板等の設置をお願いしたい。	【学校】羽後本荘駅の駅舎を通行する通学方法の指導も検討する。
3-3 生 交 災 ○	・国道105号二番堰信号から本荘街道との交差点までの矢島街道	・道が狭く、見通しが悪い。また通行する車も多いため、車と接触する危険性がある。	・注意喚起の看板等の設置をお願いしたい。	【建管】外側線の再標示を検討する。 【生環】看板の設置を検討する。 対策済
3-4 生 交 災 ○	・出戸大野と東梵天の境目になっている道路	・車が一台分しか通れず狭い。 ・側溝が広く、蓋がされていない箇所もあり、危険である。	・側溝蓋の設置をお願いしたい。	【建管】転落防止柵の設置を検討する。 【学校】安全指導を継続する。
3-5 生 交 災 ○	・セブンイレブン由利本荘蓼沼店前の横断歩道周辺	・本荘街道側の道路が変則的な曲がり方をしており、見通しが悪い。 ・路肩が狭いため、車と接触する可能性がある。	・横断歩道やカーブミラー等の安全に配慮した設備の設置をお願いしたい。	【警察】停止線の標示を検討する。 【建管】外側線の再標示及び表示位置を検討する。 【生環】カーブミラーの設置の必要性について確認し、必要に応じて対応する。 対策済
3-6 生 交 災 ○	・本荘東小～松街道～市民交流学習センターの学童ルート	・学童への移動の際に危険がないかの確認が必要である。	・移動距離があるために、危険がないか各機関の意見を伺いたい。	【警察】令和8年度以降の交通量の状況を見て、歩車分離式信号等を検討する。 【建管】防犯灯の増設を検討する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 子吉小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
4-1 生 交 災 ○	・藤崎から上原に抜ける坂道	・道路の両側に竹などの樹木が生い茂っており、薄暗く歩道にも枝、葉がはみ出ている。	・街灯の整備を検討してほしい。 ・危険を感じている保護者がおり、再度点検の要望があった。	【学校】昨年、両脇の枝葉について学校→教育学習課→自治会などの経緯でお願いすることになっていた。 【教委】学事課に確認する。 →公民館から自治会に依頼してR6対応済み 対策済
4-2 生 交 災 ○	・藤崎地区の通学路	・側溝がむき出しになっている箇所があり、転落の危険性がある。 ・横断歩道を設置してほしい。	・道幅が狭いので側溝をふさいでほしい。 ・危険を感じている保護者がおり、再度点検の要望があった。	【建管】道路拡張工事に併せ側溝の蓋を設置予定、横断歩道は警察の許可を取り設置予定である。 【警察】横断歩道をL字に設置したい。
4-3 生 交 災 ○	・堤下から上原に上ってくる坂道	・山側から水が出ているため、歩道がぬれている。ぬれている歩道を避けるため、車道にはみ出すことが心配される。	・排水するための側溝等をつけてほしい。 ・危険を感じている保護者がおり、再度点検の要望があった。	【建管】4月に土嚢を設置した。 対策済
4-4 生 交 災 ○	・家ノ腰、中道から本荘東中学校への通学路	・道幅が狭いが、スピードを出す車が多い。	・看板等の設置により、運転手の注意喚起を促すようにしてほしい。	【生環】たくさんの看板が設置されているため、移設又は新設を検討する。 対策済

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 小友小学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
5-1 生 交 災 ○	・ホテルステラ前	・歩道・縁石がない。ホテルの出入り口で、ホテルを左手に左→右に地面が傾斜している。滑って転ぶとすぐ車道に出る。	・注意喚起の看板設置等	【学校】安全指導を継続する。
5-2 生 交 災 ○	・本荘インター出入り口	・交通量が多い。	・注意喚起の看板設置等	【生環】市道側の看板設置を検討する。 【学校】国道脇の歩道の通行する側を検討する。
5-3 生 交 災 ○	・東亜リース（株）の前 三六沢側から国道への合流点	・二十六木→三六沢→国道と抜けてくる車が多い。 ・ファミリーマートの前を通らずに、ショートカットしてくる。 ・交通量が多い。	・注意喚起の看板設置等	【警察】停止線、横断歩道の再標示を検討する。
5-4 生 交 災 ○	・高速道路下を通過した直後の歩道脇の用水路	・農繁期は用水路の水量が多く、しぶきをあげてあふれる状況。 ・鉄板や網が敷いてあるが、心配。	・注意喚起の看板設置等	【学校】安全指導を継続する。
5-5 生 交 災 ○	・あべ動物病院前	・車の出入りが多い。	・注意喚起の看板設置等	【学校】安全指導を継続する。
5-6 生 交 災 ○	・三条交差点から本荘東中学校への歩道	・道路の幅が狭いのに、中学生や高校生とすれ違うのが危険。 ・自転車のスピードが速くて危険。	・注意喚起の看板設置等	【学校】歩道の中でも、自転車は車道側、歩行者は車道から遠い側を通行するルール指導を継続する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 矢島小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
6-1 生 交 災 ○	・国道108号曲り渓交差点の歩行者用信号	・歩行者信号が赤色に変わるのが早く小学校低学年の歩く速さでは渡りきれないことがある。	・登下校の時間帯だけでも、歩行者信号が変わる時間をもう少し長くしてほしい。	【警察】信号時間調整の可否を市教委に伝える。 【学校】2列か3列で、素早く渡りきるように指導する。
6-2 生 交 災 ○	・JA秋田しんせいサービス矢島給油所前の、車用の停止線	・停止線が薄くなっているので、車の止まる位置が分かりにくい。	・停止線を濃くしてほしい。	【警察】今年度中に再標示を行う。 対策済
6-3 生 交 災 ○	・国道108号新町交差点の横断歩道	・横断歩道が薄くなってきた。	・横断歩道を濃くしてほしい。	【警察】横断歩道の再標示を検討する。
6-4 生 交 災 ○	・国道108号新町交差点から学童へ向かう道路と大川原町内へ向かう道路	・国道から分かれる道路で、道幅が狭く路側帯の白線が薄く見えにくい。	・路側帯の白線を濃くしてほしい。	今年6月～7月頃に再標示を行う。 【県】交差点より大川原町内方面の外側線 【産建】交差点より学童方面の外側線 対策済

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 岩城小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
7-1 生 交 災 ○	・亀田郵便局付近の横断歩道	・停止線等が、太陽の光具合によって見にくくなる。	・横断歩道の再標示 ・横断歩道両脇に足型標示	【警察】横断歩道の再標示を検討する。 【学校】足型標示について検討する。関係機関に許可申請の必要なし (以下の項目も同じ)。 対策済
7-2 生 交 災 ○	・旧和清付近の横断歩道	・横断歩道前の停止線が薄くなっている。横断歩道の白線がかなり薄くなっている。	・横断歩道の再標示 ・横断歩道両脇に足型標示	【警察】停止線、横断歩道の再標示を検討する。 【学校】足型標示について検討する。 対策済
7-3 生 交 災 ○	・天理教亀田町分教会付近横断歩道 (新町)	・横断歩道前の停止線がかなり薄くなっている。横断歩道の白線が薄くなっている。	・横断歩道の再標示 ・横断歩道両脇に足型標示 ・スピード抑制を働きかける看板設置	【警察】横断歩道の再標示を検討する。 【学校】足型標示について検討する。 対策済
7-4 生 交 災 ○	・国道 7 号から岩城小学校方面に向かい磐田電工から右折した亀田の中を通る T 字路 (くだものや付近)	・停止線、横断歩道の白線が薄くなっている。太陽の光具合で非常に見にくくなる時間帯がある。	・横断歩道の再標示 ・横断歩道の両脇に足型標示	【警察】停止線、横断歩道の再標示を検討する。 【学校】足型標示について検討する。 対策済
7-5 生 交 災 ○	・内道川馬道、デイサービスセンター花ちゃんの付近の道路	・高速道路につながる道路ということもあり、車がかなりスピードを出して走行している。	・スピード抑制を働きかける看板設置 ・歩行者横断指導線（ドットライン）の標示	【警察】ドットラインの標示が可能か確認する。 【県】外側線ドットライン等の路面標示を検討する。 【市サ】看板設置について検討する。 対策済
7-6 生 交 災 ○	・学校前の横断歩道	・横断歩道の足型の標示が、かなり薄くなっている。	・横断歩道両脇に足型標示	【学校】足型標示について検討する。 対策済
7-7 生 交 災 ○	・念佛橋に向かう歩道および坂	・亀田学童に通う子どもたちが歩く際に、道が水浸しになっていたり、凍っていたりして危険である。	・歩道の排水の改善 ・冬期間の坂の融雪	【県】歩道の排水改善について検討する。 【産建】坂道の融雪について融雪剤を学校へ届け、融雪剤については学校側で蔵いてもらう。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : **由利小** 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
8-1 生 交 災 ○	・大町の通学路	・車道と歩道を仕切る白線が何カ所も薄くなっている。	・白線の塗り直しを要望する。	【県】県道293号の外側線を再標示する。 対策済
8-2 生 交 災 ○	・国道108号	・車のスピードがすごい。	・安全運転につながる定期的なパトロール等を要望する。	【警察】パトロール、取締りを実施する。 【市サ】交通指導隊による定期的な立哨を継続する。 【学校】安全指導を継続する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 西目小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
q-1 生 交 災 ○	・シーガル前の道路	・下校で児童館に通う児童が多い。歩道がなく自動車の往来が多いため危険である。 ・路側帯の白線が薄くなっている。	・路側帯の塗り直しを要望する。 ・一時停止の線の塗り直しを要望する。	【警察】停止線の再標示を検討する。 【産建】外側線の再標示を検討する。 対策済
q-2 生 交 災 ○	・西目高校前の変則十字路	・自動車の往来が非常に激しい。特に自動車が国道7号線から左折した直後に横断歩道があるため危険である。	・横断歩道の緑色の部分が消えかけており、塗り直しを要望する。	【警察】横断歩道の再標示を検討する。 対策済
q-3 生 交 災 ○	・コメリからシーガルの裏、支所にかけての道路	・下校で児童館に通う児童が多い。歩道がなく自動車の往来が多いため危険である。 ・路側帯、横断歩道の白線が薄くなっている。	・路側帯の塗り直しを要望する。 ・一時停止の線の塗り直しを要望する。 ・横断歩道の塗り直しを要望する。	【警察】横断歩道、停止線の再標示を検討する。 【産建】丁字路角付近の外側線の再標示を検討する。
q-4 生 交 災 ○	・グラウンド付近のゾーン30	・朝夕は送迎で自動車の往来が多い。 ・ゾーン30の文字が薄くなっている。	・塗り直しを要望する。	【警察】ゾーン30の再標示を検討する。
q-5 生 交 災 ○	・出戸踏切	・朝夕は送迎で自動車の往来が多い。 ・一時停止の線が薄くなっている。	・一時停止の線、路側帯の塗り直しを要望する。	【警察】停止線の再標示を実施する。 【産建】外側線の再標示を検討する。 対策済
q-6 生 交 災 ○	・西目小学校南側十字路	・横断歩道の線が薄くなっている。	・横断歩道、一時停止の線の塗り直しを要望する。	【警察】横断歩道等の再標示を実施する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 鳥海小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
10-1 生 交 災 ○	・国道108号「周防工務店」前横断歩道	・平根町内の児童が集団登校時に利用している。今年度は新入生も登下校で利用している。大型車が多く、スピードが速い。	・横断歩道ありの看板があるが、薄くなっている。色を塗るなどして運転手の注意喚起を促すものにしてほしい。	【警察】横断歩道の再標示を検討する。 【警察・市サ】注意看板の表示が薄い件は、交通安全協会と連絡を取り対応を検討する。 【学校】安全指導を継続する。
10-2 生 交 災 ○	・上杉沢の佐藤美容室近くの空き家	・児童のバス乗車場所に近い空き家であり、シャッターだけでなく窓も割れており、強風の際の危険や野生動物が入るなどの心配もある。	・空き家の損壊部分について児童が危険な目にあわないようにしてほしい。	【市サ】管理会社へ対応依頼を継続する。 【学校】安全指導を継続する。スクールバスの乗降場所が近いので、PTA等で協議して乗降場所の変更も検討する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名： 東由利小 学校

番号／視点	通学路の危険箇所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
II-1 生 交 災 ○	・国道107号 西ノ浜の鹿島神社下の横断歩道	・横断歩道のラインが消えかかっている箇所がある。	・国道のため交通量が多い。冬期間の除雪作業等でラインが所々薄くなっている。運転者に横断報道を認識してもらうためにも、塗り直しが必要である。	【学校】安全指導を継続する。
II-2 生 交 災 ○	・国道107号 道の駅とコンビニエンスストアがある交差点の横断歩道	・横断歩道のラインが消えかかっている箇所がある。	・通行する小中学生が多く、国道であることから交通量が多い上にスピードを出している車も多い。運転者に横断報道を認識してもらうためにも、塗り直しが必要である。 (例年、保護者から心配される声がある)	【学校】安全指導を継続する。
II-3 生 交 災 ○	・国道107号 11-1と11-2の間の押しボタン信号の横断報道	・横断歩道のラインが消えかかっている箇所がある。	・小学生の横断が多い。ラインの塗り直しが必要である。	【学校】安全指導を継続する。
II-4 生 交 災 ○	・国道107号 東由利総合支所からの市道との合流地点の標示	・横断歩道等のラインが消えかかっている箇所がある。	・標示が薄く、再標示が必要である。	【警察】横断歩道、停止線、止まれの再標示を検討する。 【産建】外側線、区分線等の再標示を検討する。

令和 7 年度 通学路合同点検実施箇所（一覧）

学校名 : 岩谷小 学校

番号／視点	通学路の危険個所・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	詳細等	対策
I2-1 生 交 災 ○	・岩谷3区の川周辺のガードレール	・ガードレールの破損、老朽化	・昨年度も点検箇所に挙げ、補修されている部分もあるが、さらに老朽化している部分もある。ガードレールの切れ目に一応ロープが張られているが、間が空いているのでちょっと危険である。	【県】高欄（ガードレール）の補修、切れ目部分をふさぐ等の対応を検討する。また、橋梁全体の補修設計に向けて予算要求していく。 対策済
I2-2 生 交 災 ○	・国道105号岩谷地区歩道	・つる性の植物が伸びて歩道を覆う。	・毎年、植物が生い茂った頃に刈り取りや整備をしていただいており大変ありがたい。今年度もお願いしたい。	【県】毎年夏頃に草刈りをしており、例年通り対応予定である。 対策済
I2-3 生 交 災 ○	・羽後信金近くの変則交差点	・変則交差点で、道幅もせまい。交通量も多く危険である。横断歩道や表示も消えかかっている。	・保護者からも、再三心配との声が上がっており。信号機の設置を望む声が多い。横断歩道の塗り直しもお願いしたい。	【警察】今年度、横断歩道と停止線の塗り直しを計画している。 【市サ】看板を効果的な場所に設置した。 対策済
I2-4 生 交 災 ○	・刈和野街道踏切（岩谷駅から本荘方面に向かう一つ目の踏切）近くの廃屋	・大きな空き屋でだいぶ傷んでいる。	・よく目立つ上、雨戸等壊れていて入り込めそうである。	【学校】管理している様子があるので、無断で入らないように指導する。
I2-5 生 交 災 ○	・大内中から下に下りた所近辺の道路沿いの廃屋(中館町内)	・道路沿いでだいぶ傷んでいる。	・ガラス戸が割れて、鋭い破片になっているのが通りからすぐ見える。ガラスだけでも撤去できないものだろうかと思う。	【市サ】特定空き家の管轄の危機管理課が、所有者に適正に管理するよう通知している。 【学校】安全や衛生面の問題もあり、私有地なので立ち入らないように指導する。