

令和4年度 通学路合同点検箇所（一覧）

【新山小学校】 < 点検日：5月27日（金）14：00～ 点検者：9名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
1-1 生(交)災	・アスレチッククラブ下の道路の歩道	・バス停の標識が狭い歩道の真ん中にあるため、歩行の妨げになっている。 ・石脇北保育園に上る車道の入口に鉄板が斜めに敷かれ、車道側に滑りやす。	・バス停の移動を要望する。 ・鉄板の撤去、歩道の整備を要望する。	・[警察] 北保育園下の丁字路について、車歩分離信号への変更を検討する。
1-2 生(交)災	・ジェイマルエーの駐車場付近の道路	・倒れた街灯が放置されたままになっており、触ってしまったりすると危険である。	・街灯の撤去を要望する。	・[学校] 危険物に近づかないよう指導する。
1-3 生(交)災	・石脇三吉神社前の道路	・自歩道までの道路が狭い上に交通量がとても多く、自動車のスピードも出ている。 ・自歩道側に渡る際も、横断歩道等がないため危険である。	・横断歩道、信号機等の設置を要望する。	・[警察] 横断歩道の設置を検討する。
1-4 生(交)災	・芋川橋から川口交差点手前で内越公民館へ入る丁字路	・停止線を越えて一時停止する車が多い。 ・公民館側へ曲がる車もスピードを落とさないことが多いため、丁字路前を通過する歩行者にとって危険である。		・[学校] 児童に対して、該当箇所を通行する際の交通安全について指導する。
1-5 生(交)災	・畑谷の踏切から山田へ向かう道路と大内へ向かう道路の交差点	・カーブになっていて見通しが悪いにも関わらず、交通量が多くスピードを出す車も多い。 ・横断歩道がないため、横断する際に危険が伴う。	・横断歩道の設置を要望する。	・[市生活環境] 注意喚起の看板の設置を検討する。
(追加) 1-6 生(交)災	・市道石脇自歩道2号線 (由利本荘市石脇字下長老沼90-3)	・側溝の穴が大きくて危険	・側溝の穴を塞ぐ等、転倒防止のための措置を講じてほしい。	・[市建設管理] 側溝の蓋の交換を検討する。

【鶴舞小学校】 < 点検日：6月16日（木）13：30～ 点検者：8名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
2-1 生(交)災	・鶴舞小学校正面から砂子下の十字路交差点にかけての坂道	・自動車が坂道を下る際にスピードが出やすく、制限速度を超過した車両もあるため注意が必要である。	・多くの小中学生が利用する坂道であるため、注意を促す看板の設置を要望する。	・[市生活環境] 坂の上部に注意喚起の看板を設置することを検討する。 ・[学校] 登下校の際の交通安全についての指導を徹底する。
2-2 生(交)災	・小林無線工場から中堤にかけての坂道	・自動車が坂道を下る際にスピードが出やすく、制限速度を超過した車両もあるため注意が必要である。	・多くの小中学生が利用する坂道であるため、注意を促す看板の設置を要望する。	・[学校] 登下校の際の交通安全についての指導を徹底する。
2-3 生(交)災	・砂子下十字路	・十字路付近に雑草が生い茂っているため、信号待ちの児童が見えにくい状況である。	・十字路交差点付近の雑草を刈り取るなど、整備をお願いしたい。	・[市生活環境] 砂子下十字路角の地権者を確認し、除草を依頼する。 ・[市教委] 校地を確認し、学校と相談して除草を依頼する。

【尾崎小学校】 < 点検日：6月23日（木）10：00～ 点検者：8名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
3-1 生(交)災	・本荘街道踏切付近の市道	・緑色に着色された歩道により、下校時も迷うことなく通っているが、緑色が薄くなっている。	・児童の意識を高めるために塗り直していただきたい。	・[市建設管理] 外側線の塗り直しを検討する。
3-2 生(交)災	・羽後本荘駅前広場・羽後本荘駅東広場	・工事中	・工事の進捗状況を把握し、通学路の安全指導を継続したい。	・[市都市計画] 駅前広場（駅西側）、駅東広場は共にシュルター設置工事、歩道工事を行っており、今年度中に全工事完成予定である。 ・工事期間中は、仮設通路を通行することになるが、現地での誘導や進入対策など安全措置を講じていく。
3-3 生(交)災	・学校前の通学路（本田仲町～花畑町）	・白線がほとんど消えている。 ・花畑町側の「ゾーン30」も消えかかっている。	・白線等を塗り直していただき、児童の意識を高めたい。 ・常に桜小路側を通るようにしてはどうか。	・[警察] 花畑町側入口の「ゾーン30」の塗り直しを検討する。 ・[市建設管理] 学校前、桜小路の外側線の引き直しを検討する。

【子吉小学校】 < 点検日：6月17日（金）15：30～ 点検者：12名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
4-1 生(交)災	・薬師堂堤下にある用水路 (大堤を左手に見て坂を下りた右側) 〈R3点検箇所〉	・柵がなく、児童が興味をもって近づく可能性がある。	・転落防止のために、柵の設置、看板の設置を要望する。	・[学校] 学校で児童の通学経路を確認し、交通安全について指導する。 ・PTA校外指導部等と連携して看板設置など対策を検討する。
4-2 生(交)災	・藤崎から船岡に抜ける羽越線のガード下の道路	・横断歩道や一時停止線が薄くなっているため危険である。	・横断歩道や外側線、一時停止線の再表示をお願いしたい。	・[警察] 横断歩道及び一時停止線の引き直しを検討する。 ・[市建設管理] 外側線の引き直しを検討する。
4-3 生(交)災	・藤崎から上原に抜ける坂道	・道路の両側に竹などの樹木が生い茂っており、薄暗く歩道にも枝葉がはみ出ている。	・土手の整地や道路にはみ出ている枝の伐採をお願いしたい。	・[市教委] 地権者を確認し、竹や樹木の伐採を依頼する。
4-4 生(交)災	・国道108号線西側 〈H27・H29・H30・R1・R2・R3点検箇所〉	・交通量が多い時間帯に横断歩道のある東側への横断を余儀なくされている児童がいる。	・該当箇所周辺ではアパートや個人住宅の建築が相次いでいることから、拡幅及び歩道設置工事の一層の促進を望む。	・[県] 国道108号西側の拡幅及び歩道の設置工事を進める（～R7予定 薬師堂駅まで）
4-5 生(交)災	(まちづくりプロジェクト関連) ・市道鶴沼薬師堂線 ・市道一番堰薬師堂線、市道薬師堂25号線 国道108号 〈R3点検箇所〉	・子吉郵便局付近は狭く、歩道もないため危険である。	・道路の拡幅や歩道の整備。 ・学校建設を踏まえ、周辺道路の整備が求められる。	・[市建設管理] (まちづくりプロジェクトとして) 国道107号と108号を接続する新規の道路建設、子吉郵便局付近の市道の拡幅等を計画している。

【矢島小学校】 < 点検日：6月3日（金）14：00～ 点検者：12名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
5-1 生(交)災	・天寿酒造前の横断歩道	・横断歩道が薄くなっている。 ・駅方面から登校する児童や城新方面から登校する児童が多数いる。	・横断歩道の塗り直しを要望する。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。
5-2 生(交)災	・崩れかけた家屋	・家が崩れかけ、網で覆っているが、覆いきれていない部分からの落下物等が危険。	・冬期間に雪の重みのために家屋が崩壊してきている。	・[市サ] 倒壊の危険性についての調査を検討する。 ・所有者と対応について検討する。 ・[学校] 当該家屋の近くを通行するときは反対側を通行するように指導する。
5-3 生(交)災	・築館交差点の横断歩道（国道108号）	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道を塗り直すとともに、児童待機場所の目安となる足型もあるとよい。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。 ・[市サ] 歩行者用の停止線を路面に標示することを検討する。
5-4 生(交)災	・矢島駅東側のJAガソリンスタンド近くの横断歩道	・横断歩道が薄くなっている。	・横断歩道の塗り直しを要望する。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。
5-5 生(交)災	・風月堂の信号から学童に向かう新町の十字路までの外側線（県道32号）	・県道32号線の外側線が薄くなっている。	・外側線の塗り直しを要望する。	・[県] 外側線の塗り直しを検討する。

【岩城小学校】 < 点検日：6月6日（月）11：00～ 点検者：13名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
6-1 生(交)災	・道川地区、元「酒の恭栄」前の道路	・鶴潟地区の旧「酒の恭栄」前は、スクールバスの停留所となっており、道路を横断する児童が多い上、交通量も多い。 ・下校時、バス停の反対側に、保護者が待機している。	・横断歩道やカーブミラー等の設置を希望する。	・[警察] 横断歩道の設置を検討する。 ・[市サ] 児童の降車、横断を知らせる注意喚起のための看板の設置を検討する。
6-2 生(交)災	・亀田地区、大町から最上町までの通学路	・通学路が変更になる冬期間は、交通量も多い上、歩道がはつきりしないので危険である。	・歩道と車道を明らかにする外側線を引いてほしい。	・[産建] 外側線の引き直しを実施する。
6-3 生(交)災	・道川地区、上新谷と勝手バス停付近	・横断歩道はあるが、白線がはつきりしない。歩行者にとって見えにくく危険である。	・ドライバーに注意を促す看板等の設置を要望する。 ・横断歩道の引き直しを希望する。	・[市サ] 注意喚起のための看板設置を検討する。 ・[国] バス停周辺的环境整備（草刈り等）を順次行っていく計画である。
6-4 生(交)災	・亀田地区、「たんぼぼプラザ」付近の丁字路	・亀田方面と道川方面を山越えて行き来する車が多く、横断する際に危険である。	・横断歩道の設置を希望	・[警察] 横断歩道の設置を検討する。 ・[市サ] 注意喚起のための看板設置を検討する。

【西目小学校】 < 点検日：5月31日（火）15：30～ 点検者：9名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
7-1 生(交)災	・校地内の親水公園前の歩道	・歩道の柵が切れており、広く開いているため、常に親水公園に入出入りできる状況である。 ・休み時間等、多くの子ども達が過ごす場所であるため、不審者対策や安全指導上において危険である。	・柵やチェーン等で、切れ目を塞ぐ対策を要望する。	・[学校] 親水公園内の芝生に、関係者以外の立ち入りを禁止する看板等を設置することを検討する。
7-2 生(交)災	・消防西目分署前の踏切付近の砂箱	・砂箱が坂にあるため、角が低学年児童の頭の位置にある。昨年度、児童が砂箱の角に頭をぶつけて怪我をしている。	・昨年度、角にカバーを付けてもらったが十分ではない。 ・砂箱の移動、または厚いカバーを要望する。	・[県] 砂箱を撤去する計画である。
7-3 生(交)災	・国道7号西目高校前（歩道橋）から 県道43号に左折する変則交差点 （H26・R1・R2・R3点検箇所）	・車両が国道7号から左折した直後に横断歩道があるため危険である。（国道左折可の青信号と横断歩行者の青信号が同時）	・昨年度、横断歩道の再塗装（カラー）を検討するとなっている。 ・横断歩道の緑色の部分が消えかけており、再塗装を要望する。	・[警察] コメリ側にも信号を設置することを検討する。

【鳥海小学校】 < 点検日：6月7日（火）15：30～ 点検者：10名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
8-1 生(交)災	・ショートステイほほえみの里付近の十字路（国道108号線）	・横断歩道の線が消えて見にくくなっている。 ・通行する車のスピードが速く、信号機もないことから、運転者が子どもの横断に気づかない恐れがある。	・横断歩道の線を引き直す。	・[警察] 横断歩道の引き直しを検討する。 ・[学校] 安全に留意した横断を継続的に指導する。
8-2 生(交)災	・丸安商店付近の交差点	・交差点が変則的である。交通量も多く、横断する際、危険である。		・[産建] 変則交差点の解消のための道路工事を実施中（R4年度内） ・[警察] 道路完成後に一時停止の標示を検討する。 ・[学校] 通学時や休日等の安全指導を徹底する。
8-3 生(交)災	・男鹿内～根子間の国道付近（国道108号線）	・非常に交通量が多い。 ・付近に横断歩道がないため、横断歩道のないところを横断しなければならない。	・スクールバス乗り場まで保護者同伴で送ってもらうようにする。	・[学校] 乗降車時の安全指導を徹底する。 ・保護者に対して送迎の協力を依頼する。 ・[市サ] スクールバスの乗降車場所への注意喚起のための看板か幟旗を設置を検討する。

【東由利小学校】 < 点検日：6月1日（水）9：30～ 点検者：7名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
9-1 生(交)災	・蔵立寺前押しボタン信号機横断歩道	・横断歩道が消えかけている。	・毎日、徒歩児童が横断する横断歩道である。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。
9-2 生(交)災	・蔵新田、宮城薬店近くの横断歩道	・横断歩道が消えかけている。	・毎日、徒歩児童が横断する横断歩道である。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。 ・[市サ] 横断歩道近辺に注意喚起の看板設置を検討する。 ・[学校] 横断歩道通行時の安全確認を指導する。
9-3 生(交)災	・横渡、小倉方面からの道路の丁字路にある横断歩道（国道107号線）	・横断歩道が消えかけている。	・小学生が通るところではないが、中学生が毎日自転車で横断する横断歩道であるので、横断歩道の引き直しを要望する。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。 ・[学校] 中学校を通して横断歩行通行時の安全確認を指導する。
9-4 生(交)災	・根城橋のたもとにある横断歩道（国道107号線）	・横断歩道が消えかけている。	・小学生が通るところではないが、中学生が毎日自転車で横断する横断歩道であるので、横断歩道の引き直しを要望する。	・[警察] 横断歩道の塗り直しを検討する。 ・[市サ] 横断歩道手前に注意喚起の看板設置を検討する。 ・[学校] 中学校を通して横断歩行通行時の安全確認を指導する。

【岩谷小学校】 < 点検日：6月8日（水）15：30～ 点検者：8名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
10-1 生(交)災	・家畜市場付近の歩道（国道105号）	<ul style="list-style-type: none"> ・路肩の雑草が歩道の1/3程まで覆っており、歩道が狭くなっている。 ・雑草が生い茂ると、児童は車道側の狭くなった歩道を歩くことになり、危険が増す。 ・時季によっては、蛇も出現するという訴えが保護者から出されている。 	・歩道の整備や定期的な除草を要望する。	・[県] 児童が安全に歩道を通行できるように舗装整備を実施する。

【本荘東中学校】 < 点検日：6月16日（木）15：30～ 点検者：9名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
11-1 生(交)災	・蓼沼交差点から松街道を薬師堂方面に進み突き当たった最初の丁字路（二本木の丁字路）から緩やかに曲がる左カーブにある三叉路までの200mの道路	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道（路側帯）がなく、登校時は、自転車及び歩行者両者とも、左側通行をしなければならない。 ・交通量が多い朝7:00～7:40頃は歩行者や自転車も多く、非常に危険な状況になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・いずれは近くに小学校もできることを考えれば、7:00～9:00までの時間帯、薬師堂駅方向のみの一方通行にしてほしい。 ・人一人歩ける程度でよいので、側帯を設けて欲しい。（道路両側50cm程度でも）又は、片側に緑色に塗るなどして歩行者と自転車が通るというゾーンを設けてほしい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・[市建設管理] 市道の両側に外側線を引く。 ・[学校] 登校の際は、自転車通学も徒歩通学も左側を通行するように指導する。

【岩城中学校】 < 点検日：6月6日（月）13：30～ 点検者：13名 >

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考	対策
12-1 生(交)災	・二古新橋手前のT字路交差点の歩道と脇道	<ul style="list-style-type: none"> ・脇道から進入する自動車が歩道近くで停止することがある。 ・立木で自転車通学生及び脇道からの自動車運転手の双方からの見通しが悪い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・脇道に車両の停止線引いていただくとともに、一時停止の標識を設置していただきたい。 ・丁字路脇の立木を伐採していただきたい。 ・歩道を走る自転車通学生に注意を呼びかける看板を歩道脇の路肩に設置すること許可していただきたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・[産建] 脇道に停止線を引く。標識の設置を検討する。 ・見通しの悪さの原因となっている立木を伐採する。 ・[市サ] 注意喚起のための看板設置を検討する。 ・[学校] 自転車通学生に注意喚起、安全に通学するための指導を継続して行う。